ЗК-1



F см² = 7.06
Q кг = 1.91
D оп.мм=140.2
P н.мм =373.8
P в.мм =103.2
Гр. сл. = V
Точн. = Н

ЗК-2



F см² = 6.021
Q кг = 1.632
D оп.мм= 64
P н.мм =342.1
P в.мм =142.5
Гр. сл. =особ
Точн. = П

ЗК-3



F см² = 4.52
Q кг = 1.225
D оп.мм= 56.5
P н.мм =287
P в.мм =107.3
Гр. сл. =особ
Точн. = П

ЗК-4



F см² = 7.23
Q кг = 1.96
D оп.мм=126.3
P н.мм =309.2
P в.мм =26.4
Гр. сл. = V
Точн. = П

(100005)

ЗК-5



F см² =13.28
Q кг = 3.6
D оп.мм=184.2
P н.мм =624.6
P в.мм =379.9
Гр. сл. = V
Точн. = П

(100054)

ЗК-6



F см² = 4.921
Q кг = 1.334
D оп.мм=75.1
P н.мм =302.9
P в.мм =178.9
Гр. сл. = V
Точн. = П

(ЯВ-2)

ЗК-7



F см² = 0.901
Q кг = 0.244
D оп.мм= 15
P н.мм =47.1
P в.мм = 33
Гр. сл. = III
Точн. = Н

(РОСТ-10)

ЗК-8



F см² = 1.76
Q кг = 0.477
D оп.мм= 37
P н.мм = 126
P в.мм = 36
Гр. сл. = V
Точн. = П

(РДГ-79)

ЗК-9



F см² = 6.402
Q кг = 1.735
D оп.мм= 106
P н.мм = 312
P в.мм =
Гр. сл. = VI
Точн. = П

(В75.10)

ЗК-10



F см² = 20.42
Q кг = 5.534
D оп.мм= 75
P н.мм =235.6
P в.мм =172.8
Гр. сл. = I
Точн. = Н

(Б-59)	ЗК-11	(100009)	ЗК-16
	F см^2 = 4.129 Q кг = 1.119 D оп.мм= 62 P н.мм =196.1 P в.мм =164.2 Гр. сл. =особ Точн. = П		F см^2 = 7.31 Q кг = 1.981 D оп.мм=109.7 P н.мм =377.4 P в.мм =253.5 Гр. сл. = V Точн. = П
(ПР-40)	ЗК-12		ЗК-17
	F см^2 = 3.75 Q кг = 1.016 D оп.мм=43.4 P н.мм =309.4 P в.мм =62.8 Гр. сл. =особ Точн. = П		F см^2 = 1,618 Q кг = 0.439 D оп.мм=41.4 P н.мм =164.7 P в.мм = Гр. сл. = VI Точн. = П
(ПР-60)	ЗК-13		ЗК-18
	F см^2 = 3.03 Q кг = 0.821 D оп.мм= 63 P н.мм =209.7 P в.мм = 94 Гр. сл. = IV Точн. = П		F см^2 = 1.84 Q кг = 0.499 D оп.мм=35.4 P н.мм =100 P в.мм =84 Гр. сл. = V Точн. = Н
(Т-1)	ЗК-14		ЗК-19
	F см^2 = 1.347 Q кг = 0.365 D оп.мм= 35 P н.мм =96.3 P в.мм =83.1 Гр. сл. = III Точн. = П		F см^2 = 3.513 Q кг = 0.952 D оп.мм= 76 P н.мм = 244 P в.мм = 62.9 Гр. сл. = VII Точн. = П
(Т-18)	ЗК-15		ЗК-20
	F см^2 = 0.864 Q кг = 0.234 D оп.мм= 25 P н.мм =72.3 P в.мм =60.7 Гр. сл. = V Точн. = Н		F см^2 = 2.464 Q кг = 0.668 D оп.мм=34.5 P н.мм =134.2 P в.мм =63.7 Гр. сл. = VI Точн. = П

	ЗК-21	(С9)	ЗК-26
	F см² = 2.64 Q кг = 0.715 D оп.мм= 25 P н.мм =78.5 P в.мм =53.4 Гр. сл. = I Точн. = Н		F см² = 11.94 Q кг = 3.236 D оп.мм= 52 P н.мм =160.3 P в.мм = 99 Гр. сл. = III Точн. = Н
(С5)	ЗК-22	(С10)	ЗК-27
	F см² = 14.61 Q кг = 3.959 D оп.мм= 54 P н.мм =165.5 P в.мм = 88 Гр. сл. = III Точн. = Н		F см² =21.55 Q кг = 5.84 D оп.мм= 65 P н.мм = 201 P в.мм = 110 Гр. сл. = III Точн. = Н
(С6)	ЗК-23	(С11)	ЗК-28
	F см² = 17.04 Q кг = 4.618 D оп.мм= 58 P н.мм =179.4 P в.мм = 99 Гр. сл. = III Точн. = Н		F см² =14.896 Q кг = 4.037 D оп.мм= 52 P н.мм =160.3 P в.мм = 99 Гр. сл. = III Точн. = Н
(С7)	ЗК-24		ЗК-29
	F см² = 9.89 Q кг = 2.68 D оп.мм= 80 P н.мм =251.3 P в.мм =225.3 Гр. сл. = IV Точн. = П		F см² = 4.43 Q кг = 1.201 D оп.мм=43.3 P н.мм =342 P в.мм =83.9 Гр. сл. = V Точн. = П
(С8)	ЗК-25		ЗК-30
	F см² = 18.22 Q кг = 4.939 D оп.мм= 58 P н.мм =179.4 P в.мм =91.1 Гр. сл. = III Точн. = Н		F, см² = 85.23 Q, кг = 23.1 D оп.,мм = 167.6 P н.,мм = 496.4 P вн.,мм = 320,7 Гр. сл. = Особ. Точн. = П

ЗК-31



F, см² = 2,462
Q, кг = 0,667
D оп.,мм = 47,1
P н.,мм = 171,5
P вн.,мм = 44,3
Гр. сл. = VII
Точн. = П

ЗК-32



F, см² = 1,592
Q, кг = 0,43
D оп.,мм = 40
P н.,мм = 110,9
P вн.,мм = 101,4
Гр. сл. = IV
Точн. = Н

ЗК-33



F, см² = 8,7
Q, кг = 2,358
D оп.,мм = 55
P н.,мм = 315
P вн.,мм = 22
Гр. сл. = V
Точн. = П

ЗК-34



F см² = 4,79
Q кг = 1,3
D оп.мм=43,3
P н.мм =339
P в.мм =65,4
Гр. сл. = V
Точн. = П

ЗК-35



F см² = 3,03
Q кг = 0,821
D оп.мм=52,5
P н.мм =240
P в.мм =65,1
Гр. сл. = V
Точн. = П

ЗК-36



F см² = 2,52
Q кг = 0,683
D оп.мм=52,3
P н.мм =226,4
P в.мм =65,5
Гр. сл. = VI
Точн. = П

ЗК-37



F см² = 7,67
Q кг = 2,08
D оп.мм=129,7
P н.мм = 388
P в.мм = 212
Гр. сл. = VII
Точн. = Н

ЗК-38



F см² = 6,1585
Q кг = 1,668
D оп.мм= 83,5
P н.мм =349,6
P в.мм =167,7
Гр. сл. = VII
Точн. = П

ЗК-39



F см² = 2,285
Q кг = 0,617
D оп.мм=26,7
P н.мм =108,4
P в.мм =26,4
Гр. сл. =VII
Точн. = Н

ЗК-40



F см² = 3,076
Q кг = 0,834
D оп.мм= 70
P н.мм =161,8
P в.мм =145,8
Гр. сл. = V
Точн. = Н

ЗК-41



F см² = 14.45
Q кг = 3.916
D оп.мм= 65
P н.мм = 202
P в.мм =147.7
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗК-46



F см² = 5.944
Q кг = 1.61
D оп.мм= 51.9
P н.мм =331.7
P в.мм = 140
Гр. сл. =VII
Точн. = Н

ЗК-42



F см² = 4.7
Q кг = 1.274
D оп.мм= 86
P н.мм = 272
P в.мм = 198
Гр. сл. = V
Точн. = П

ЗК-47



F см² = 4.89
Q кг = 1.325
D оп.мм=67.5
P н.мм =285.7
P в.мм =85.6
Гр. сл. = VI
Точн. = Н

ЗК-43



F см² = 14.74
Q кг = 3.995
D оп.мм=203.3
P н.мм =795
P в.мм =202.6
Гр. сл. = VII
Точн.=особая

ЗК-48



F см² = 7.24
Q кг = 1.962
D оп.мм= 117
P н.мм =351.8
P в.мм = 178
Гр. сл. = VI
Точн. = Н

ЗК-44



F см² = 11.65
Q кг = 3.157
D оп.мм=147.3
P н.мм =615.5
P в.мм =202.6
Гр. сл. = VII
Точн.=особая

ЗК-49



F см² = 34.88
Q кг = 9.452
D оп.мм= 206
P н.мм =809.8
P в.мм =384
Гр. сл. =VII
Точн. = П

ЗК-45



F см² = 3.253
Q кг = 0.881
D оп.мм= 57
P н.мм =170
P в.мм =156
Гр. сл. = V
Точн. = Н

ЗК-50



F см² = 30.1
Q кг = 8.157
D оп.мм= 150
P н.мм =1024
P в.мм =320.6
Гр. сл. =VII
Точн. = П

ЗК-51



F см² = 7.277
Q кг = 1.972
D оп.мм= 86.5
P н.мм =296.9
P в.мм =156.6
Гр. сл. = VII
Точн. = Н

ЗК-52



F см² = 4.58
Q кг = 1.237
D оп.мм= 16.5
P н.мм =91
P в.мм =38.17
Гр. сл. = V
Точн. = П

ЗК-53



F см² =3.052
Q кг =0.827
D оп.мм=84.84
P н.мм =240
P в.мм =230.4
Гр. сл. = V
Точн. = П

ЗК-54



F см² = 6.97
Q кг = 1,89
D оп.мм= 177
P н.мм = 555
P в.мм = 132
Гр. сл. = VII
Точн. = А

ЗК-55

F см² = 4.24
Q кг = 1.15
D оп.мм= 71
P н.мм =354.4
P в.мм = 66
Гр. сл. = VI
Точн. = П

ЗК-56



F см² = 5.7
Q кг = 1.55
D оп.мм=108.5
P н.мм =481.5
P в.мм =
Гр. сл. = V
Точн. = П

ЗК-57



F см² =2.758
Q кг = 0.745
D оп.мм= 29.7
P н.мм =198.1
P в.мм = 28
Гр. сл. = V
Точн. = П

ЗК-58



F см² =12.052
Q кг = 3.266
D оп.мм=126.5
P н.мм =536.2
P в.мм = 614
Гр. сл. = VII
Точн. = П

ЗК-59



F см² = 5.31
Q кг = 1.439
D оп.мм=56.57
P н.мм =281.6
P в.мм =233.3
Гр. сл. =VII
Точн. = П

ЗК-60

F см² = 19.4
Q кг = 5.257
D оп.мм=110.4
P н.мм =292
P в.мм =276.1
Гр. сл. =осб.
Точн. = П

ЗК-61



F см² = 4,73
Q кг = 1,282
D оп.мм=55,8
P н.мм =147
P в.мм =140
Гр. сл. = осб
Точн. = П

ЗК-62



F см² = 9,432
Q кг = 2,556
D оп.мм= 80,5
P н.мм =213
P в.мм = 208
Гр. сл. =осб.
Точн. = П

ЗК-63



F см² = 3,205
Q кг = 0,869
D оп.мм=28.62
P н.мм =91
P в.мм = 72
Гр. сл. = В
Точн. = Н

ЗК-64



F см² =21.206
Q кг = 5.749
D оп.мм= 140
P н.мм =440
P в.мм =408
Гр. сл. = С
Точн. = Н

ЗК-65



F см² = 8.77
Q кг = 2.377
D оп.мм= 207
P н.мм =457
P в.мм =1720
Гр. сл. = VI
Точн. = Н

ЗК-66



F см² = 3.672
Q кг = 0.995
D оп.мм=85.14
P н.мм = 244
P в.мм = 146
Гр. сл. = V
Точн. = Н

ЗК-67



F, см² = 11.019
Q, кг = 2.986
D оп.,мм = 80
P н.,мм = 552.7
P вн.,мм = 478.2
Гр. сл. = VII
Точн. = Н

ЗК-68



F, см² = 2.323
Q, кг = 0.629
D оп.,мм = 30
P н.,мм = 81.91
P вн.,мм = 19.16
Гр. сл. = III
Точн. = П

ЗК-69



F, см² = 2,233
Q, кг = 0,605
D оп.,мм = 33,48
P н.,мм = 98,15
P вн.,мм = 19,16
Гр. сл. = III
Точн. = П

ЗК-70



F, см² = 7.058
Q, кг = 1.913
D оп.,мм = 126.3
P н.,мм = 340.1
P вн.,мм = 26.4
Гр. сл. = V
Точн. = П

ЗК-71



F, см² = 6.103
Q, кг = 1.654
D оп.,мм = 53.5
P н.,мм = 264.5
P вн.,мм = 60.8
Гр. сл. = Ос.
Точн. = Н

ЗК-72



F, см² = 5,05
Q, кг = 1,369
D оп.,мм = 97,83
P н.,мм = 344
P вн.,мм = 176
Гр. сл. = IV
Точн. = Н

ЗК-73



F, см² = 2.711
Q, кг = 0.735
D оп.,мм = 47.1
P н.,мм = 175.7
P вн.,мм = 31.34
Гр. сл. = VII
Точн. = П

ЗК-74



F, см² = 8,395
Q, кг = 2,275
D оп.,мм = 131
P н.,мм = 424
P вн.,мм = 451
Гр. сл. = Особ.
Точн. = П

ЗК-75



F, см² = 12.978
Q, кг = 3.519
D оп.,мм = 103.11
P н.,мм = 423.5
P вн.,мм = 91.6
Гр. сл. = VII
Точн. = П

ЗК-76



F, см² = 4,139
Q, кг = 1,122
D оп.,мм = 96
P н.,мм = 226,9
P вн.,мм = 71,7
Гр. сл. = IV
Точн. = Н

ЗК-77



F, см² = 6.506
Q, кг = 1.763
D оп.,мм = 56.4
P н.,мм = 301.4
P вн.,мм = 95.7
Гр. сл. = Ос.
Точн. = Н

ЗК-78



F, см² = 15,592
Q, кг = 4,225
D оп.,мм = 96,4
P н.,мм = 326,6
P вн.,мм = 339
Гр. сл. = V
Точн. = Н

ЗК-79



F, см² = 19.573
Q, кг = 5.304
D оп.,мм = 113.14
P н.,мм = 530
P вн.,мм = 397
Гр. сл. = Ос
Точн. = Н

ЗК-80



F, см² = 5.107
Q, кг = 1.384
D оп.,мм = 59.8
P н.,мм = 207.9
P вн.,мм = 169.2
Гр. сл. = VI
Точн. = Н

ЗК-81



F, см² = 1.564
Q, кг = 0.424
D оп.,мм = 42.3
P н.,мм = 109
P вн.,мм = 99.6
Гр. сл. = IV
Точн. = H

ЗК-82



F, см² = 6.122
Q, кг = 1.66
D оп.,мм = 65
P н.,мм = 171.9
P вн.,мм = 104.6
Гр. сл. = IV
Точн. = H

ЗК-83



F, см² = 4.704
Q, кг = 1.275
D оп.,мм = 79
P н.,мм = 236
P вн.,мм = 77.4
Гр. сл. = V
Точн. = H

ЗК-84



F, см² = 17.598
Q, кг = 4.769
D оп.,мм = 150
P н.,мм = 754
P вн.,мм = 258
Гр. сл. = VI
Точн. = H

ЗК-85



F, см² = 8.1
Q, кг = 2.195
D оп.,мм = 90.5
P н.,мм = 317.7
P вн.,мм = 122.4
Гр. сл. = V
Точн. = H

ЗК-86



F, см² = 3.394
Q, кг = 0.92
D оп.,мм = 50
P н.,мм = 176.85
P вн.,мм = 49.4
Гр. сл. = V
Точн. = H

ЗК-87



F, см² = 10.832
Q, кг = 2.935
D оп.,мм = 80
P н.,мм = 538.2
P вн.,мм = 478.2
Гр. сл. = VII
Точн. = H

ЗК-88



F, см² = 19.524
Q, кг = 5.291
D оп.,мм = 113.14
P н.,мм = 519.9
P вн.,мм = 397
Гр. сл. = Ос.
Точн. = H

ЗК-89



F, см² = 1.119
Q, кг = 0.303
D оп.,мм = 30
P н.,мм = 79.3
P вн.,мм = 69.9
Гр. сл. = IV
Точн. = H

ЗК-90



F, см² = 1.442
Q, кг = 0.319
D оп.,мм = 43.5
P н.,мм = 100.8
P вн.,мм = 91.4
Гр. сл. = IV
Точн. = H

ЗК-91



F, см² = 5.159
Q, кг = 1.398
D оп.,мм = 80.3
P н.,мм = 274.2
P вн.,мм = 262.2
Гр. сл. = Особ.
Точн. = Н

ЗК-92



F, см² = 7.775
Q, кг = 2.107
D оп.,мм = 83.4
P н.,мм = 476.1
P вн.,мм = 112.4
Гр. сл. = VI
Точн. = Н

ЗК-93



F, см² = 4.009
Q, кг = 1.086
D оп.,мм = 58
P н.,мм = 258.4
P вн.,мм = 136.8
Гр. сл. = V
Точн. = Пс.

ЗК-94



F, см² = 2.095
Q, кг = 0.568
D оп.,мм = 38.9
P н.,мм = 95.8
P вн.,мм = 25.1
Гр. сл. = IV
Точн. = Н

ЗК-95



F, см² = 3.958
Q, кг = 1.073
D оп.,мм = 45
P н.,мм = 141.4
P вн.,мм = 122.5
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗК-96



F, см² = 2.191
Q, кг = 0.594
D оп.,мм = 20
P н.,мм = 62.8
P вн.,мм = 34.6
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗК-97



F, см² = 4.019
Q, кг = 1.089
D оп.,мм = 28
P н.,мм = 88.0
P вн.,мм = 51.8
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗК-98



F, см² = 5.466
Q, кг = 1.481
D оп.,мм = 35
P н.,мм = 110
P вн.,мм = 72.1
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗК-99

F, см² = –
Q, кг = –
D оп.,мм = –
P н.,мм = –
P вн.,мм = –
Гр. сл. = –
Точн. = –

ЗК-100

F, см² = –
Q, кг = –
D оп.,мм = –
P н.,мм = –
P вн.,мм = –
Гр. сл. = –
Точн. = –

ЗК-101



F, см² = 9.524
Q, кг = 2.581
D оп.,мм = 146.4
P н.,мм = 552.9
P вн.,мм = 302.6
Гр. сл. = VI
Точн. = Н

ЗК-102



F, см² = 8.56
Q, кг = 2.32
D оп.,мм = 123.2
P н.,мм = 504.7
P вн.,мм = 254.4
Гр. сл. = VI
Точн. = Н

ЗК-103



F, см² = 7.596
Q, кг = 2.059
D оп.,мм = 100.5
P н.,мм = 456.5
P вн.,мм = 206.2
Гр. сл. = VI
Точн. = Н

ЗК-104



F, см² = 5.33
Q, кг = 1.444
D оп.,мм = 98.7
P н.,мм = 365.5
P вн.,мм = 238.4
Гр. сл. = VI
Точн. = Н

ЗК-105



F, см² = 4.31
Q, кг = 1.168
D оп.,мм = 72.1
P н.,мм = 305.5
P вн.,мм = 178.4
Гр. сл. = VI
Точн. = Н

ЗК-106



F, см² = 14.65
Q, кг = 3.97
D оп.,мм = 27.3
P н.,мм = 338.2
P вн.,мм = 229.5
Гр. сл. = V
Точн. = Н

ЗК-107



F, см² = 6.479
Q, кг = 1.756
D оп.,мм = 115.76
P н.,мм = 337.4
P вн.,мм = 300
Гр. сл. = V
Точн. = Н

ЗК-108



F, см² = 19.094
Q, кг = 5.175
D оп.,мм = 109
P н.,мм = 375.1
P вн.,мм = 456.9
Гр. сл. = VI
Точн. = П

ЗК-109



F, см² = 17.98
Q, кг = 4.873
D оп.,мм = 36.1
P н.,мм = 257.5
P вн.,мм = 197.3
Гр. сл. = V
Точн. = Н

ЗК-110



F, см² = 17,78
Q, кг = 4,82
D оп.,мм = 80,85
P н.,мм = 238
P вн.,мм = 157,1
Гр. сл. = IV
Точн. = Н

3К-111



F, см² = 8.246
Q, кг = 2.235
D оп.,мм = 103.6
P н.,мм = 344
P вн.,мм = 148.7
Гр. сл. = IV
Точн. = Н

3К-116



F, см² = 4.00
Q, кг = 1.083
D оп.,мм = 54.3
P н.,мм = 243.2
P вн.,мм = 69.1
Гр. сл. = V
Точн. = Н

3К-112

F, см² = –
Q, кг = –
D оп.,мм = –
P н.,мм = –
P вн.,мм = –
Гр. сл. = –
Точн. = –

3К-117

F, см² = –
Q, кг = –
D оп.,мм = –
P н.,мм = –
P вн.,мм = –
Гр. сл. = –
Точн. = –

3К-113

F, см² = –
Q, кг = –
D оп.,мм = –
P н.,мм = –
P вн.,мм = –
Гр. сл. = –
Точн. = –

3К-118

F, см² = –
Q, кг = –
D оп.,мм = –
P н.,мм = –
P вн.,мм = –
Гр. сл. = –
Точн. = –

3К-114

F, см² = –
Q, кг = –
D оп.,мм = –
P н.,мм = –
P вн.,мм = –
Гр. сл. = –
Точн. = –

3К-119



F, см² = 3.135
Q, кг = 0.85
D оп.,мм = 43
P н.,мм = 109.6
P вн.,мм = 105.7
Гр. сл. = Ос.
Точн. = П

3К-115



F, см² = 1.541
Q, кг = 0.418
D оп.,мм = 42.5
P н.,мм = 115.3
P вн.,мм = 50.3
Гр. сл. = V
Точн. = Н

3К-120



F, см² = 4.843
Q, кг = 1.312
D оп.,мм = 51
P н.,мм = 235.2
P вн.,мм = 71.5
Гр. сл. = VI
Точн. = Н

ЗК-121



F, см² = 8,727
Q, кг = 2,356
D оп.,мм = 67,07
P н.,мм = 176,3
P вн.,мм = 170,2
Гр. сл. = Осб
Точн. = П

ЗК-122



F, см² = 5,313
Q, кг = 1,440
D оп.,мм = 48,3
P н.,мм = 151,7
P вн.,мм = 127,9
Гр. сл. = II
Точн. = П

ЗК-123



F, см² = 2,624
Q, кг = 0,711
D оп.,мм = 47,1
P н.,мм = 176,7
P вн.,мм = 33,2
Гр. сл. = VI
Точн. = П

ЗК-124



F, см² = 97,568
Q, кг = 26,441
D оп.,мм = 175,7
P н.,мм = 536,5
P вн.,мм = 366,2
Гр. сл. = Осб
Точн. = Н

ЗК-125



F, см² = 13,523
Q, кг = 3,665
D оп.,мм = 94,3
P н.,мм = 245,1
P вн.,мм = 251
Гр. сл. = Осб
Точн. = П

ЗК-126

F, см² = 4.00
Q, кг = 1.083
D оп.,мм = 54.3
P н.,мм = 243.2
P вн.,мм = 69.1
Гр. сл. = V
Точн. = Н

ЗК-127



F, см² = 9.502
Q, кг = 2.575
D оп.,мм = 82
P н.,мм = 615
P вн.,мм = 188
Гр. сл. = Ос
Точн. = Н

ЗК-128

F, см² = -
Q, кг = -
D оп.,мм = -
P н.,мм = -
P вн.,мм = -
Гр. сл. = —
Точн. = —

ЗК-129

F, см² =
Q, кг =
D оп.,мм =
P н.,мм =
P вн.,мм =
Гр. сл. = Ос.
Точн. = П

ЗК-130

F, см² = 4.843
Q, кг = 1.312
D оп.,мм = 51
P н.,мм = 235.2
P вн.,мм = 71.5
Гр. сл. = VI
Точн. = Н

	ЗН-1	(П39.022)	ЗН-6
	F см² = 0.542 Q кг = 0.147 D оп.мм= 13 P н.мм =40.84 P в.мм =31.42 Гр. сл. = V Точн. = П		F см² = 2.092 Q кг = 0.567 D оп.мм= 28 P н.мм =136.9 P в.мм =56.6 Гр. сл. = III Точн. = Н
(ЛА-240)	ЗН-2	(П39.029)	ЗН-7
	F см² = 2.24 Q кг = 0.607 D оп.мм= 44.4 P н.мм =119.2 P в.мм =104 Гр. сл. = IV Точн. = П		F см² = 1.71 Q кг = 0.463 D оп.мм= 20 P н.мм =62.83 P в.мм =42.41 Гр. сл. = II Точн. = П
(ЭЛ-01)	ЗН-3	(П39.034)	ЗН-8
	F см² = 1.72 Q кг = 0.466 D оп.мм= 38 P н.мм =119.4 P в.мм =110 Гр. сл. = IV Точн. = П		F см² = 3.52 Q кг = 0.954 D оп.мм= 32 P н.мм =100.5 P в.мм =75.4 Гр. сл. = II Точн. = Н
(П39.019)	ЗН-4	(П39.044)	ЗН-9
	F см² = 4.3 Q кг = 1.17 D оп.мм= 65 P н.мм =182 P в.мм =162 Гр. сл. = IV Точн. = Н		F см² = 0.82 Q кг = 0.223 D оп.мм= 15 P н.мм =47.12 P в.мм =34.56 Гр. сл. = III Точн. = П
(П39.020)	ЗН-5	(П39.049)	ЗН-10
	F см² = 9.41 Q кг = 2.55 D оп.мм=128.2 P н.мм =415 P в.мм =344 Гр. сл. = VII Точн. = Н		F см² = 17.01 Q кг = 4.54 D оп.мм= 107 P н.мм =364.7 P в.мм =251.33 Гр. сл. = IV Точн. = П

(П39.055)



ЗН-11

F см² = 26.1
Q кг = 7.021
D оп.мм= 96
P н.мм =1754
P в.мм =157.1
Гр. сл. =особ
Точн. = П

(П39.068)



ЗН-16

F см² = 5.56
Q кг = 1.507
D оп.мм= 62
P н.мм =194.8
P в.мм =175.9
Гр. сл. = IV
Точн. = П

(П39.056)



ЗН-12

F см² = 32.65
Q кг = 8.783
D оп.мм= 96
P н.мм =1348
P в.мм =132
Гр. сл. =особ
Точн. = П

(П39.005)



ЗН-17

F см² = 3.57
Q кг = 0.97
D оп.мм= 71
P н.мм =268.6
P в.мм = 116
Гр. сл. = VI
Точн. = Н

(П39.060)



ЗН-13

F см² = 1.41
Q кг = 0.382
D оп.мм= 18
P н.мм =56.55
P в.мм =37.7
Гр. сл. = IV
Точн. = П

(П39.006)



ЗН-18

F см² = 4.027
Q кг = 1.092
D оп.мм= 64
P н.мм =263.2
P в.мм = 140.1
Гр. сл. = VI
Точн. = Н

(П39.064)



ЗН-14

F см² = 5.44
Q кг = 1.47
D оп.мм= 37
P н.мм =116.2
P в.мм =81.68
Гр. сл. = I
Точн. = П

(П39.008)



ЗН-19

F см² = 4.444
Q кг = 1.204
D оп.мм= 57.5
P н.мм =166.3
P в.мм =37.7
Гр. сл. = V
Точн. = Н

(П39.067)



ЗН-15

F см² = 1.29
Q кг = 0.35
D оп.мм=20.5
P н.мм =64.4
P в.мм =50.27
Гр. сл. =
Точн. = П

(П39.009)



ЗН-20

F см² = 3.66
Q кг = 0.992
D оп.мм= 46
P н.мм =113.89
P в.мм =22.93
Гр. сл. = V
Точн. = Н

(П39.013)

ЗН-21



F см² =3.584
Q кг = 0.971
D оп.мм= 58
P н.мм =263.6
P в.мм =116
Гр. сл. = VI
Точн. = Н

(П39.004)

ЗН-26



F см² = 3.849
Q кг = 1.043
D оп.мм= 71
P н.мм =268.6
P в.мм = 132
Гр. сл. = VI
Точн. = Н

(П39.064-01)

ЗН-22



F см² = 6.64
Q кг = 1.799
D оп.мм= 39
P н.мм =122.5
P в.мм =81.68
Гр. сл. = I
Точн. = П

(П39.012)

ЗН-27



F см² = 3.54
Q кг = 0.96
D оп.мм= 66.6
P н.мм =255.6
P в.мм =116
Гр. сл. = VI
Точн. = Н

(П39.001)

ЗН-23



F см² = 3.079
Q кг =0.8344
D оп.мм=55.5
P н.мм =221.6
P в.мм = 108
Гр. сл. = VI
Точн. = Н

ЗН-28



F см² = 6.472
Q кг = 1.754
D оп.мм= 39
P н.мм =122.5
P в.мм =82.9
Гр. сл. = I
Точн. = Н

(П39.002)

ЗН-24



F см² = 3.354
Q кг = 0.909
D оп.мм=55.5
P н.мм =221.6
P в.мм =124
Гр. сл. = VI
Точн. = Н

ЗН-29



F см² = 3.02
Q кг = 0.82
D оп.мм= 28
P н.мм =88
P в.мм =62.8
Гр. сл. = IV
Точн. = Н

(П39.003)

ЗН-25



F см² = 6.347
Q кг = 1.72
D оп.мм= 121
P н.мм =379.3
P в.мм =256.1
Гр. сл. = VII
Точн. = Н

ЗН-30



F см² = 1.382
Q кг = 0.375
D оп.мм= 24
P н.мм =75.4
P в.мм =62.8
Гр. сл. = IV
Точн. = Н

ЗН-31



F см² = 1.34
Q кг = 0.375
D оп.мм= 30
P н.мм =94.3
P в.мм =84.8
Гр. сл. = V
Точн. = Н

ЗН-36



F см² = 0.88
Q кг = 0.239
D оп.мм= 16
P н.мм =50.3
P в.мм = 37.7
Гр. сл. = IV
Точн. = Н

ЗН-32



F см² = 2.388
Q кг =0.6472
D оп.мм= 40
P н.мм =125.7
P в.мм = 113.1
Гр. сл. = V
Точн. = Н

ЗН-37



F см² =1.225
Q кг = 0.332
D оп.мм= 16
P н.мм = 50.3
P в.мм = 31.4
Гр. сл. = IV
Точн. = Н

ЗН-33



F см² = 3.64
Q кг = 0.986
D оп.мм= 43
P н.мм =111.6
P в.мм =105.6
Гр. сл. = VII
Точн. = П

ЗН-38



F см² =0.495
Q кг = 0.134
D оп.мм= 12
P н.мм =37.7
P в.мм =28.27
Гр. сл. = V
Точн. = Н

ЗН-34



F, см² = 54.336
Q, кг = 14.725
D оп.,мм = 116
P н.,мм = 388.6
P вн.,мм = 182.1
Гр. сл. = V
Точн. = Н

ЗН-39



F см² = 0.746
Q кг = 0.2022
D оп.мм= 12
P н.мм =37.7
P в.мм =21.99
Гр. сл. = V
Точн. = Н

ЗН-35



F см² = 15.2
Q кг = 4.12
D оп.мм= 58
P н.мм =179.4
P в.мм = 110
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗН-40



F см² =10.272
Q кг = 2.783
D оп.мм=113.4
P н.мм =659.9
P в.мм =259.8
Гр. сл. =VII
Точн. = П

ЗН-41



F см^2 = 2,29
Q кг = 0,621
D оп.мм= 50
P н.мм =157,1
P в.мм =147,7
Гр. сл. = V
Точн. = H

ЗН-42



F см^2 = 2,433
Q кг = 0,659
D оп.мм= 50
P н.мм =157,1
P в.мм = 147
Гр. сл. = V
Точн. = H

ЗН-43



F см^2 = 3,016
Q кг = 0,818
D оп.мм= 50
P н.мм =157,1
P в.мм =144,5
Гр. сл. = IV
Точн. = H

ЗН-44



F см^2 = 3,731
Q кг = 1,011
D оп.мм= 50
P н.мм =157,1
P в.мм =141,4
Гр. сл. = IV
Точн. = H

ЗН-45



F см^2 = 4,43
Q кг = 1,2
D оп.мм= 50
P н.мм =157,1
P в.мм =138,2
Гр. сл. = IV
Точн. = H

ЗН-46



F см^2= 10,556
Q кг = 2,85
D оп.мм= 50
P н.мм =157,1
P в.мм = 106,8
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-47



F см^2 =0,589
Q кг = 0,16
D оп.мм= 14
P н.мм = 44
P в.мм = 34,6
Гр. сл. = V
Точн. = H

ЗН-48



F см^2 =4,123
Q кг = 1,117
D оп.мм= 25
P н.мм =78,54
P в.мм = 31,4
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-49



F см^2 = 2,77
Q кг = 0,751
D оп.мм=25
P н.мм =78,54
P в.мм =51,84
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-50



F см^2 = 3,61
Q кг = 0,978
D оп.мм= 28
P н.мм =87,96
P в.мм =56,55
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-51



F см^2 = 2.1
Q кг = 0.569
D оп.мм= 20
P н.мм =62.8
P в.мм =36.1
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-52



F см^2 = 2.262
Q кг = 0.613
D оп.мм= 22
P н.мм =69.12
P в.мм = 44
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-53



F см^2 = 1.131
Q кг = 0.307
D оп.мм= 20
P н.мм =62.83
P в.мм =50.27
Гр. сл. = IV
Точн. = H

ЗН-54



F см^2 = 1.257
Q кг = 0.341
D оп.мм= 22
P н.мм =69.12
P в.мм =56.55
Гр. сл. =IV
Точн. = H

ЗН-55



F см^2 = 1.154
Q кг = 0.313
D оп.мм= 14
P н.мм =44
P в.мм =23
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-56



F см^2 = 4.742
Q кг = 1.285
D оп.мм= 32
P н.мм =100.5
P в.мм =64.4
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-57



F см^2 = 5.78
Q кг = 1.566
D оп.мм= 34
P н.мм =106.8
P в.мм =64.4
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-58



F см^2 = 4.273
Q кг = 1.16
D оп.мм= 25
P н.мм =78.54
P в.мм =28.27
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-59



F см^2 = 5.655
Q кг = 1.532
D оп.мм= 36
P н.мм =113.1
P в.мм =75.4
Гр. сл. =III
Точн. = H

ЗН-60



F см^2 = 5.94
Q кг = 1.61
D оп.мм= 34
P н.мм =106.8
P в.мм =62.8
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-61



F см² = 4.9
Q кг = 1.328
D оп.мм= 32
P н.мм =100.5
P в.мм =62.8
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗН-62



F см² = 3.14
Q кг = 0.851
D оп.мм= 25
P н.мм =78.54
P в.мм =47.12
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗН-63



F см² = 2.948
Q кг = 0.8
D оп.мм= 44.2
P н.мм =117
P в.мм =112
Гр. сл. = II
Точн. = П

ЗН-64



F см² =
Q кг =
D оп.мм=
P н.мм =
P в.мм =
Гр. сл. =
Точн. = Н

ЗН-65



F см² = 8.04
Q кг = 2.18
D оп.мм= 38
P н.мм =119.4
P в.мм =64.4
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗН-66



F см² = 88
Q кг = 2.385
D оп.мм= 38
P н.мм =119.4
P в.мм = 56.6
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗН-67



F см² = 10.33
Q кг = 2.8
D оп.мм= 47
P н.мм =144.8
P в.мм =84.8
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗН-68



F см² = 8.55
Q кг = 2.32
D оп.мм= 42
P н.мм =131.9
P в.мм = 81.7
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗН-69



F см² = 7.52
Q кг = 2.038
D оп.мм= 104
P н.мм =412.4
P в.мм =314.7
Гр. сл. = VII
Точн. = П

ЗН-70



F см² = 2.04
Q кг = 0.553
D оп.мм= 22
P н.мм =69.1
P в.мм =47.1
Гр. сл. =III
Точн. = Н

ЗН-71



F см² = 10.05
Q кг = 2.724
D оп.мм= 42
P н.мм =131.9
P в.мм =69.1
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗН-72



F см² = 5.28
Q кг = 1.431
D оп.мм= 34
P н.мм =106.8
P в.мм = 69.1
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗН-73



F см² = 6.03
Q кг = 1.634
D оп.мм= 38
P н.мм =119.4
P в.мм =81.7
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗН-74



F см² = 2.513
Q кг = 0.681
D оп.мм= 24
P н.мм =75.4
P в.мм =50.3
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗН-75



F см² = 2.015
Q кг = 0.546
D оп.мм= 20
P н.мм =75.4
P в.мм =50.3
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗН-76



F см² = 4.233
Q кг = 1.147
D оп.мм= 42
P н.мм =132
P в.мм = 110
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗН-77



F см² =3.3
Q кг = 0.894
D оп.мм= 37
P н.мм =116.2
P в.мм = 96.7
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗН-78



F см² =3.5
Q кг = 0.95
D оп.мм= 39
P н.мм =122.5
P в.мм = 103
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗН-79



F см² = 2.4
Q кг = 0.65
D оп.мм=32
P н.мм =100.5
P в.мм =84.2
Гр. сл. =III
Точн. =Н

ЗН-80



F см² = 2.07
Q кг = 0.561
D оп.мм=28
P н.мм =88
P в.мм =71.6
Гр. сл. =III
Точн. =Н

ЗН-81



F см² = 1.56
Q кг = 0.423
D оп.мм= 24
P н.мм =75.4
P в.мм =61
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-82



F см² = 5.18
Q кг = 1.404
D оп.мм= 30
P н.мм=94.25
P в.мм=48.69
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-83



F см² = 4.215
Q кг = 1.142
D оп.мм= 25
P н.мм=29.53
P в.мм=78.54
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-84



F см² = 2.254
Q кг = 0.611
D оп.мм= 24
P н.мм =75.4
P в.мм =53.41
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-85



F см² = 10.23
Q кг = 2.771
D оп.мм= 53.5
P н.мм =168.1
P в.мм =124.1
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-86



F, см² = 2.168
Q, кг = 0.587
D оп.,мм = 26
P н.,мм = 81.68
P вн.,мм = 62.83
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-87



F см² = 2.63
Q кг = 0.713
D оп.мм= 36
P н.мм =113.1
P в.мм =97.4
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-88



F см² = 3.927
Q кг = 1.064
D оп.мм= 30
P н.мм=94.25
P в.мм=62.83
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-89



F см² = 5.184
Q кг = 1.405
D оп.мм=38
P н.мм =119.4
Pв.мм =87.96
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-90



F см² = 3.322
Q кг = 0.9
D оп.мм=28
Pн.мм =87.96
Pв.мм =59.69
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-91



F см² = 3.888
Q кг = 1.053
D оп.мм= 28
P н.мм =87.96
P в.мм =53.41
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-92



F см² = 3.605
Q кг = 0.977
D оп.мм= 30
P н.мм=94.25
P в.мм=65.97
Гр. сл. = II
Точн. = H

ЗН-93



F см² = 6.48
Q кг = 1.756
D оп.мм= 35
Pн.мм=109.95
P в.мм=62.83
Гр. сл. = II
Точн. = H

ЗН-94



F, см² = 0.903
Q, кг = 0.245
D оп.,мм = 14
P н.,мм = 47.98
P вн.,мм = 28.27
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-95



F, см² = 1.532
Q, кг = 0.415
D оп.,мм = 22
P н.,мм = 69.12
P вн.,мм = 53.41
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-96



F, см² = 9.29
Q, кг = 2.518
D оп.,мм = 52
P н.,мм = 163.4
P вн.,мм = 122.5
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-97



F, см² = 5.529
Q, кг = 1.498
D оп.,мм = 90
P н.,мм = 282.7
P вн.,мм = 270.2
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-98



F, см² = 2.073
Q, кг = 0.562
D оп.,мм = 35
P н.,мм = 110
P вн.,мм = 97.4
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-99



F, см² = 0.858
Q, кг = 0.233
D оп.,мм = 12
P н.,мм = 37.7
P вн.,мм = 18.85
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-100



F, см² = 4,87
Q, кг = 1.32
D оп.,мм = 36
P н.,мм = 113.1
P вн.,мм = 81.68
Гр. сл. = III
Точн. = H

ЗН-101



F, см² = 6.715
Q, кг = 1.82
D оп.,мм = 32
P н.,мм = 100.5
P вн.,мм = 40.8
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗН-102



F, см² = 4.273
Q, кг = 1.158
D оп.,мм = 38
P н.,мм = 119.4
P вн.,мм = 94.25
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗН-103



F, см² = 48,95
Q, кг = 13,51
D оп.,мм = 112
P н.,мм = 377,8
P вн.,мм = 182,3
Гр. сл. = V
Точн. = П

ЗН-104



F, см² = 1.814
Q, кг = 0.492
D оп.,мм = 20
P н.,мм = 62.8
P вн.,мм = 40.8
Гр. сл. = II
Точн. = Н

ЗН-105



F, см² = 2.724
Q, кг = 0.738
D оп.,мм = 64
P н.,мм = 152.2
P вн.,мм = 317.7
Гр. сл. = Ос.
Точн. = Н

ЗН-106



F, см² = 5.867
Q, кг = 1.59
D оп.,мм = 38
P н.,мм = 119.4
P вн.,мм = 82.9
Гр. сл. = II
Точн. = Н

ЗН-107



F, см² = 5.374
Q, кг = 1.456
D оп.,мм = 83.65
P н.,мм = 379.3
P вн.,мм = 110.8
Гр. сл. = Ос.
Точн. = Н

ЗН-108



F, см² = 1.602
Q, кг = 0.434
D оп.,мм = 20
P н.,мм = 62.83
P вн.,мм = 43.98
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗН-109



F, см² = 6.296
Q, кг = 1.706
D оп.,мм = 95.83
P н.,мм = 373.9
P вн.,мм = 223.1
Гр. сл. = VI
Точн. = П

ЗН-110



F, см² = 9.766
Q, кг = 2.647
D оп.,мм = 114
P н.,мм = 578
P вн.,мм = 294.2
Гр. сл. = V
Точн. = П

ЗН-111



F, см² = 4.318
Q, кг = 1.17
D оп.,мм = 66.3
P н.,мм = 257.2
P вн.,мм = 154.87
Гр. сл. = V
Точн. = П

ЗН-112



F, см² = 6.841
Q, кг = 1.854
D оп.,мм = 40
P н.,мм = 126
P вн.,мм = 85
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗН-113



F, см² = 13.95
Q, кг = 3.78
D оп.,мм = 80
P н.,мм = 251.3
P вн.,мм = 213.6
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗН-114



F, см² = 7.257
Q, кг = 1.967
D оп.,мм = 40
P н.,мм = 125.7
P вн.,мм = 81.7
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗН-115



F, см² = 2.478
Q, кг = 0.672
D оп.,мм = 30.1
P н.,мм = 94.6
P вн.,мм = 76.3
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗН-116



F, см² = 1.759
Q, кг = 0.477
D оп.,мм = 30
P н.,мм = 94.3
P вн.,мм = 81.7
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗН-117

F, см² = –
Q, кг = –
D оп.,мм = –
P н.,мм = –
P вн.,мм = –
Гр. сл. = –
Точн. = –

ЗН-118



F, см² = 3.3
Q, кг = 0.894
D оп.,мм = 55
P н.,мм = 162.3
P вн.,мм = 104.9
Гр. сл. = V
Точн. = Н

ЗН-119



F, см² = 1.013
Q, кг = 0.274
D оп.,мм = 15
P н.,мм = 47.1
P вн.,мм = 30.8
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ЗН-120



F, см² = 4.799
Q, кг = 1.3
D оп.,мм = 30
P н.,мм = 94.2
P вн.,мм = 53.4
Гр. сл. = III
Точн. = Н

ПЗ–01



F см² = 6.540
Q кг. = 1.772
D оп.мм= 139.0
P н.мм = 309.8
P вн.мм= 337.8
Гр. сл. = IV
Точн. = Н

ПЗ–02



F см² = 3.506
Q кг. = 0.950
D оп.мм= 67.0
P н.мм = 243.0
P вн.мм= 106.5
Гр. сл. = V
Точн. = Н

ПЗ–03



F см² = 1.324
Q кг. = 0.359
D оп.мм= 31.8
P н.мм = 112.2
P вн.мм= 64.0
Гр. сл. = VI
Точн. = Н

ПЗ–04



F см² = 3.060
Q кг. = 0.829
D оп.мм= 54.0
P н.мм = 135.7
P вн.мм= 120.8
Гр. сл. = V
Точн. = П

ПЗ–06



F см² = 2.548
Q кг. = 0.691
D оп.мм= 53.5
P н.мм = 235.0
P вн.мм= 134.0
Гр. сл. = V
Точн. = П

ПЗ–7



F см² = 0.952
Q кг. = 0.258
D оп.мм= 32.0
P н.мм = 120.5
P вн.мм= 36.0
Гр. сл. = Особ.
Точн. = П

ПЗ–08



F см² = 4.200
Q кг. = 1.138
D оп.мм= 90.0
P н.мм = 342.3
P вн.мм= 114.4
Гр. сл. = Особ.
Точн. = П

ПЗ–10



F см² = 1.800
Q кг. = 0.488
D оп.мм= 50.0
P н.мм = 165.0
P вн.мм= 75.0
Гр. сл. = VI
Точн. = П

Лист I–I



ПЗ–11

F см² = 2.335
Q кг. = 0.633
D оп.мм= 56.0
P н.мм = 221.2
P вн.мм= 132.0
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–16

F см² = 2.544
Q кг. = 0.689
D оп.мм= 42.4
P н.мм = 182.3
P вн.мм= 57.1
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–12

F см² = 1.313
Q кг. = 0.356
D оп.мм= 32.0
P н.мм = 132.0
P вн.мм= 67.0
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–17

F см² = 2.695
Q кг. = 0.730
D оп.мм= 43.0
P н.мм = 200.9
P вн.мм= 57.1
Гр. сл. = VI
Точн. = П



ПЗ–13

F см² = 5.190
Q кг. = 1.406
D оп.мм= 84.1
P н.мм = 321.6
P вн.мм= 124.0
Гр. сл. = VI
Точн. = Н



ПЗ–18

F см² = 3.014
Q кг. = 0.817
D оп.мм= 46.8
P н.мм = 172.3
P вн.мм= 129.1
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–19

F см² = 2.926
Q кг. = 0.793
D оп.мм= 46.1
P н.мм = 217.5
P вн.мм= 57.4
Гр. сл. = VI
Точн. = П



ПЗ–15

F см² = 1.927
Q кг. = 0.522
D оп.мм= 52.0
P н.мм = 178.4
P вн.мм= 78.6
Гр. сл. = IV
Точн. = П



ПЗ–20

F см² = 2.919
Q кг. = 0.791
D оп.мм= 46.0
P н.мм = 219.2
P вн.мм= 55.0
Гр. сл. = V
Точн. = П

ПЗ–21



F см² = 2.779
Q кг. = 0.753
D оп.мм= 47.0
P н.мм = 177.3
P вн.мм= 93.1
Гр. сл. = V
Точн. = П

ПЗ–22



F см² = 2.065
Q кг. = 0.560
D оп.мм= 36.0
P н.мм = 135.0
P вн.мм= 64.0
Гр. сл. = IV
Точн. = П

ПЗ–23



F см² = 2.665
Q кг. = 0.722
D оп.мм= 50.0
P н.мм = 195.0
P вн.мм= 64.0
Гр. сл. = V
Точн. = П

ПЗ–24



F см² = 2.690
Q кг. = 0.729
D оп.мм= 46.0
P н.мм = 190.0
P вн.мм= 64.0
Гр. сл. = IV
Точн. = П

ПЗ–25



F см² = 2.365
Q кг. = 0.641
D оп.мм= 42.0
P н.мм = 165.0
P вн.мм= 64.0
Гр. сл. = V
Точн. = П

ПЗ–26



F см² = 2.650
Q кг. = 0.718
D оп.мм= 100.0
P н.мм = 229.6
P вн.мм= 45.2
Гр. сл. = V
Точн. = Н

ПЗ–27



F см² = 3.290
Q кг. = 0.892
D оп.мм= 50.0
P н.мм = 250.0
P вн.мм= 64.0
Гр. сл. = V
Точн. = П

ПЗ–28



F см² = 6.245
Q кг. = 1.692
D оп.мм= 80.0
P н.мм = 387.0
P вн.мм= 192.0
Гр. сл. = VI
Точн. = П

ПЗ–29



F см² = 7.720
Q кг. = 2.092
D оп.мм= 80.0
P н.мм = 512.0
P вн.мм= 192.0
Гр. сл. = VI
Точн. = П

ПЗ–30



F см² = 2.990
Q кг. = 0.810
D оп.мм= 48.0
P н.мм = 220.0
P вн.мм= 64.0
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–31

F см² = 2.840
Q кг. = 0.770
D оп.мм= 42.4
P н.мм = 208.6
P вн.мм= 64.0
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–36

F см² = 2.340
Q кг. = 0.634
D оп.мм= 38.8
P н.мм = 154.6
P вн.мм= 15.7
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–32

F см² = 5.990
Q кг. = 1.623
D оп.мм= 52.0
P н.мм = 389.6
P вн.мм= 96.0
Гр. сл. = VI
Точн. = П



ПЗ–37

F см² = 1.324
Q кг. = 0.359
D оп.мм= 40.0
P н.мм = 97.0
P вн.мм= 15.7
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–33

F см² = 4.533
Q кг. = 1.228
D оп.мм= 49.0
P н.мм = 376.3
P вн.мм= 64.0
Гр. сл. = VI
Точн. = П



ПЗ–38

F см² = 3.427
Q кг. = 0.928
D оп.мм= 49.0
P н.мм = 258.2
P вн.мм= 69.26
Гр. сл. =Особ.
Точн. = П



ПЗ–34

F см² = 3.616
Q кг. = 0.980
D оп.мм= 46.7
P н.мм = 282.3
P вн.мм= 64.0
Гр. сл. = VI
Точн. = П



ПЗ–39

F см² = 3.712
Q кг. = 1.006
D оп.мм= 67.0
P н.мм = 314.6
P вн.мм= 66.4
Гр. сл. =Особ.
Точн. = П



ПЗ–35

F см² = 4.770
Q кг. = 1.293
D оп.мм= 80.0
P н.мм = 262.0
P вн.мм= 192.0
Гр. сл. = VI
Точн. = П



ПЗ–40

F см² = 8.740
Q кг. = 2.369
D оп.мм= 190.0
P н.мм = 581.7
P вн.мм= 245.3
Гр. сл. =Особ.
Точн. = П



ПЗ–41

F см² = 7.446
Q кг. = 2.018
D оп.мм= 168.0
P н.мм = 502.1
P вн.мм= 227.4
Гр. сл. = Особ.
Точн. = П



ПЗ–46

F см² = 2.289
Q кг. = 0.620
D оп.мм= 50.0
P н.мм = 204.0
P вн.мм= 134.0
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–42

F см² = 2.557
Q кг. = 0.693
D оп.мм= 38.8
P н.мм = 156.3
P вн.мм= 40.0
Гр. сл. = Особ.
Точн. = П



ПЗ–47

F см² = 1.324
Q кг. = 0.359
D оп.мм= 31.0
P н.мм = 120.0
P вн.мм= 72.0
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–43

F см² = 1.340
Q кг. = 0.363
D оп.мм= 31.0
P н.мм = 72.5
P вн.мм= 18.9
Гр. сл. = IV
Точн. = Н



ПЗ–48

F см² = 1.813
Q кг. = 0.518
D оп.мм= 46
P н.мм = 151
P вн.мм= 134
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–44

F см² = 1.430
Q кг. = 0.388
D оп.мм= 31.0
P н.мм = 75.0
P вн.мм= 18.9
Гр. сл. = IV
Точн. = Н



ПЗ–49

F см² = 7.025
Q кг. = 1.904
D оп.мм= 111.6
P н.мм = 422.8
P вн.мм= 184.5
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–45

F см² = 4.900
Q кг. = 1.328
D оп.мм= 85.5
P н.мм = 330.1
P вн.мм= 188.3
Гр. сл. = V
Точн. = Н



ПЗ–50

F см² = 9.457
Q кг. = 2.563
D оп.мм= 135.5
P н.мм = 522.8
P вн.мм= 284.9
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–51

F см² = 9.285
Q кг. = 2.516
D оп.мм= 97.1
P н.мм = 647.6
P вн.мм= 188.5
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–56

F см² = 0.823
Q кг. = 0.223
D оп.мм= 23.3
P н.мм = 93.2
P вн.мм= 34.5
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–52

F см² = 4.083
Q кг. = 1.106
D оп.мм= 57.8
P н.мм = 257.4
P вн.мм= 133.4
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–53

F см² = 6.023
Q кг. = 1.632
D оп.мм= 86.5
P н.мм = 327.4
P вн.мм= 206.1
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–58

F см² = 2.663
Q кг. = 0.722
D оп.мм= 57.0
P н.мм = 214.2
P вн.мм= 134.7
Гр. сл. = IV
Точн. = П



ПЗ–54

F см² = 7.309
Q кг. = 1.981
D оп.мм= 109.7
P н.мм = 377.4
P вн.мм= 253.5
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–59

F см² = 2.982
Q кг. = 0.808
D оп.мм= 57.0
P н.мм = 258.0
P вн.мм= 142.0
Гр. сл. = IV
Точн. = П



ПЗ–55

F см² = 3.758
Q кг. = 1.018
D оп.мм= 53.3
P н.мм = 153.4
P вн.мм= 168.6
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–60

F см² = 3.300
Q кг. = 0.894
D оп.мм= 55.0
P н.мм = 157.8
P вн.мм= 34.6
Гр. сл. = IV
Точн. = П



ПЗ–61

F см² = 2.790
Q кг. = 0.756
D оп.мм= 64.0
P н.мм = 228.2
P вн.мм= 135.4
Гр. сл. = IV
Точн. = П



ПЗ–66

F см² = 3.301
Q кг. = 0.895
D оп.мм= 69.0
P н.мм = 255.6
P вн.мм= 178.0
Гр. сл. = IV
Точн. = П

ПЗ–67



F см² = 5.382
Q кг. = 1.459
D оп.мм= 126.0
P н.мм = 418.0
P вн.мм= 302.0
Гр. сл. = IV
Точн. = П



ПЗ–63

F см² = 3.879
Q кг. = 1.051
D оп.мм= 55.5
P н.мм = 215.8
P вн.мм= 115.4
Гр. сл. = VI
Точн. = П



ПЗ–68

F см² = 4.238
Q кг. = 1.148
D оп.мм= 68.0
P н.мм = 294.9
P вн.мм= 154.0
Гр. сл. = V
Точн. = Н



ПЗ–64

F см² = 2.618
Q кг. = 0.709
D оп.мм= 45.0
P н.мм = 198.5
P вн.мм= 62.4
Гр. сл. =Особ.
Точн. = Н



ПЗ–69

F см² = 2.200
Q кг. = 0.596
D оп.мм= 30.0
P н.мм = 140.2
P вн.мм= 172.0
Гр. сл. =Особ.
Точн. = П



ПЗ–65

F см² = 13.962
Q кг. = 3.784
D оп.мм= 80.0
P н.мм = 233.9
P вн.мм= 172.8
Гр. сл. = IV
Точн. = П



ПЗ–70

F см² = 2.492
Q кг. = 0.675
D оп.мм= 94.0
P н.мм = 223.0
P вн.мм= 190.0
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–71

F см² = 1.711
Q кг. = 0.464
D оп.мм= 50.0
P н.мм = 256.0
P вн.мм= 0.0
Гр. сл. = Особ.
Точн. = П



ПЗ–76

F см² = 6.455
Q кг. = 1.749
D оп.мм= 61.6
P н.мм = 175.0
P вн.мм= 147.6
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–72

F см² = 2.587
Q кг. = 0.701
D оп.мм= 55.0
P н.мм = 129.6
P вн.мм= 34.6
Гр. сл. = IV
Точн. = П



ПЗ–77

F см² = 9.677
Q кг. = 2.622
D оп.мм= 129.3
P н.мм = 429.3
P вн.мм= 294.4
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–73

F см² = 2.740
Q кг. = 0.743
D оп.мм= 55.0
P н.мм = 133.3
P вн.мм= 34.6
Гр. сл. = IV
Точн. = П



ПЗ–78

F см² = 3.734
Q кг. = 1.012
D оп.мм= 85.0
P н.мм = 461.6
P вн.мм= 0.0
Гр. сл. = Особ.
Точн. = П



ПЗ–79

F см² = 8.222
Q кг. = 2.228
D оп.мм= 111.6
P н.мм = 472.8
P вн.мм= 233.0
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–75

F см² = 14.285
Q кг. = 3.871
D оп.мм= 149.1
P н.мм = 371.0
P вн.мм= 341.6
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–80

F см² = 11.447
Q кг. = 3.102
D оп.мм= 159.8
P н.мм = 572.8
P вн.мм= 331.0
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–81

F см² = 13.330
Q кг. = 3.612
D оп.мм= 184.2
P н.мм = 622.8
P вн.мм= 378.5
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–86

F см² = 2.663
Q кг. = 0.722
D оп.мм= 56.1
P н.мм = 189.1
P вн.мм= 123.6
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–82

F см² = 8.445
Q кг. = 2.289
D оп.мм= 81.6
P н.мм = 225.0
P вн.мм= 195.6
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–87

F см² = 2.809
Q кг. = 0.761
D оп.мм= 58.5
P н.мм = 198.1
P вн.мм= 132.0
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–83

F см² = 10.445
Q кг. = 2.831
D оп.мм= 103.8
P н.мм = 275.0
P вн.мм= 245.6
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–88

F см² = 6.285
Q кг. = 1.703
D оп.мм= 60.1
P н.мм = 171.0
P вн.мм= 141.6
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–84

F см² = 12.365
Q кг. = 3.351
D оп.мм= 126.2
P н.мм = 323.0
P вн.мм= 293.6
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–89

F см² = 2.690
Q кг. = 0.729
D оп.мм= 56.0
P н.мм = 253.0
P вн.мм= 147.0
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–85

F см² = 1.381
Q кг. = 0.374
D оп.мм= 36.8
P н.мм = 128.9
P вн.мм= 59.1
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–90

F см² = 1.974
Q кг. = 0.535
D оп.мм= 46.9
P н.мм = 152.6
P вн.мм= 88.4
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–91

F см² = 2.044
Q кг. = 0.554
D оп.мм= 46.9
P н.мм = 158.0
P вн.мм= 93.0
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–96

F см² = 2.050
Q кг. = 0.556
D оп.мм= 37.0
P н.мм = 109.9
P вн.мм= 99.1
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–92

F см² = 3.432
Q кг. = 0.930
D оп.мм= 52.8
P н.мм = 236.8
P вн.мм= 93.4
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–97

F см² = 23.600
Q кг. = 6.396
D оп.мм= 187.0
P н.мм = 504.0
P вн.мм= 566.0
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–93

F см² = 2.537
Q кг. = 0.688
D оп.мм= 40.0
P н.мм = 113.1
P вн.мм= 110.1
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–98

F см² = 17.600
Q кг. = 4.770
D оп.мм= 130.0
P н.мм = 384.0
P вн.мм= 446.0
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–94

F см² = 5.387
Q кг. = 1.460
D оп.мм= 80.0
P н.мм = 345.7
P вн.мм= 180.3
Гр. сл. = VI
Точн. = П



ПЗ–99

F см² = 1.340
Q кг. = 0.363
D оп.мм= 27.0
P н.мм = 98.0
P вн.мм= 36.0
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ–95

F см² = 0.324
Q кг. = 0.088
D оп.мм= 8.0
P н.мм = 25.1
P вн.мм= 38.8
Гр. сл. =Особ.
Точн. = П



ПЗ–100

F см² = 1.760
Q кг. = 0.477
D оп.мм= 37.0
P н.мм = 126.0
P вн.мм= 36.0
Гр. сл. = V
Точн. = П

ПЗ-101



F см² = 8.588
Q кг. = 2.327
D оп.мм= 127.0
P н.мм = 319.7
P вн.мм= 323.1
Гр. сл. = V
Точн. = П

ПЗ-102



F см² = 7.339
Q кг. = 1.989
D оп.мм= 127.0
P н.мм = 307.8
P вн.мм= 344.7
Гр. сл. = V
Точн. = П

ПЗ-103



F см² = 1.421
Q кг. = 0.385
D оп.мм= 35.4
P н.мм = 158.5
P вн.мм= 68.9
Гр. сл. =Особ.
Точн. = П

ПЗ-104



F см² = 1.609
Q кг. = 0.436
D оп.мм= 42.8
P н.мм = 188.8
P вн.мм= 70.9
Гр. сл. = VI
Точн. = П

ПЗ-105



F см² = 2.327
Q кг. = 0.631
D оп.мм= 41.0
P н.мм = 193.9
P вн.мм= 0.0
Гр. сл. =Особ.
Точн. = П

ПЗ-106



F см² = 4.963
Q кг. = 1.345
D оп.мм= 73.0
P н.мм = 181.3
P вн.мм= 207.3
Гр. сл. =Особ.
Точн. = П

ПЗ-107



F см² = 8.719
Q кг. = 2.363
D оп.мм= 160.0
P н.мм = 365.5
P вн.мм= 304.7
Гр. сл. =Особ.
Точн. = Н

ПЗ-108



F см² = 3.384
Q кг. = 0.917
D оп.мм= 53.0
P н.мм = 169.3
P вн.мм= 156.1
Гр. сл. =Особ.
Точн. = Н

ПЗ-109



F см² = 7.001
Q кг. = 1.897
D оп.мм= 126.2
P н.мм = 502.6
P вн.мм= 26.3
Гр. сл. = V
Точн. = П

ПЗ-110



F см² = 1.389
Q кг. = 0.376
D оп.мм= 33.0
P н.мм = 121.4
P вн.мм= 85.3
Гр. сл. =Особ.
Точн. = П



ПЗ-111

F см² = 4.961
Q кг. = 1.344
D оп.мм= 93.0
P н.мм = 266.6
P вн.мм= 166.0
Гр. сл. =Особ.
Точн. = П



ПЗ-116

F см² = 2.962
Q кг. = 0.803
D оп.мм= 43.4
P н.мм = 143.0
P вн.мм= 120.4
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-112

F см² = 37.692
Q кг. = 10.215
D оп.мм= 160.0
P н.мм = 418.6
P вн.мм= 340.6
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-117

F см² = 1.196
Q кг. = 0.324
D оп.мм= 27.7
P н.мм = 94.0
P вн.мм= 26.8
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-113

F см² = 2.444
Q кг. = 0.662
D оп.мм= 35.0
P н.мм = 91.0
P вн.мм= 18.9
Гр. сл. = IV
Точн. = П



ПЗ-118

F см² = 4.000
Q кг. = 1.084
D оп.мм= 75.8
P н.мм = 277.5
P вн.мм= 152.1
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-114

F см² = 5.728
Q кг. = 1.552
D оп.мм= 74.0
P н.мм = 263.5
P вн.мм= 18.9
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-119

F см² = 5.109
Q кг. = 1.385
D оп.мм= 128.4
P н.мм = 348.1
P вн.мм= 211.9
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-115

F см² = 4.036
Q кг. = 1.094
D оп.мм= 82.0
P н.мм = 272.8
P вн.мм= 193.0
Гр. сл. =Особ.
Точн. = П



ПЗ-120

F см² = 6.406
Q кг. = 1.736
D оп.мм= 111.1
P н.мм = 367.6
P вн.мм= 303.9
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-121

F см² = 2.841
Q кг. = 0.770
D оп.мм= 45.0
P н.мм = 215.6
P вн.мм= 93.9
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-126

F см² = 2.384
Q кг. = 0.646
D оп.мм= 55.7
P н.мм = 168.8
P вн.мм= 89.8
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-122

F см² = 2.504
Q кг. = 0.679
D оп.мм= 74.1
P н.мм = 258.3
P вн.мм= 48.0
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-127

F см² = 2.028
Q кг. = 0.550
D оп.мм= 53.0
P н.мм = 196.1
P вн.мм= 48.0
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-123

F см² = 4.500
Q кг. = 1.220
D оп.мм= 46.2
P н.мм = 96.8
P вн.мм= 28.0
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-128

F см² = 1.839
Q кг. = 0.498
D оп.мм= 46.4
P н.мм = 163.2
P вн.мм= 57.3
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-124

F см² = 3.278
Q кг. = 0.888
D оп.мм= 90.1
P н.мм = 276.0
P вн.мм= 101.1
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-129

F см² = 3.235
Q кг. = 0.877
D оп.мм= 45.0
P н.мм = 253.5
P вн.мм= 117.6
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-125

F см² = 3.644
Q кг. = 0.988
D оп.мм= 32.0
P н.мм = 232.6
P вн.мм= 146.5
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-130

F см² = 2.720
Q кг. = 0.737
D оп.мм= 47.0
P н.мм = 208.0
P вн.мм= 95.6
Гр. сл. = IV
Точн. = П



ПЗ-131

F см² = 1.799
Q кг. = 0.488
D оп.мм= 31.0
P н.мм = 148.0
P вн.мм= 47.4
Гр. сл. = IV
Точн. = П



ПЗ-136

F см² = 9.680
Q кг. = 2.623
D оп.мм= 111.0
P н.мм = 369.0
P вн.мм= 84.0
Гр. сл. = V
Точн. = Н



ПЗ-132

F см² = 1.868
Q кг. = 0.506
D оп.мм= 28.0
P н.мм = 96.0
P вн.мм= 43.5
Гр. сл. = IV
Точн. = П



ПЗ-137

F см² = 1.857
Q кг. = 0.503
D оп.мм= 40.0
P н.мм = 177.3
P вн.мм= 50.2
Гр. сл. =Особ.
Точн. = П



ПЗ-133

F см² = 8.234
Q кг. = 2.231
D оп.мм= 43.4
P н.мм = 213.9
P вн.мм= 81.8
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-138

F см² = 0.346
Q кг. = 0.094
D оп.мм= 12.0
P н.мм = 37.7
P вн.мм= 31.4
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-134

F см² = 3.840
Q кг. = 1.041
D оп.мм= 84.5
P н.мм = 503.3
P вн.мм= 0.0
Гр. сл. =Особ.
Точн. = П



ПЗ-139

F см² = 12.166
Q кг. = 3.297
D оп.мм= 98.0
P н.мм = 311.7
P вн.мм= 277.6
Гр. сл. =Особ.
Точн. = П



ПЗ-135

F см² = 16.300
Q кг. = 4.417
D оп.мм= 125.0
P н.мм = 452.6
P вн.мм= 157.4
Гр. сл. =Особ.
Точн. = Н



ПЗ-140

F см² = 3.792
Q кг. = 1.028
D оп.мм= 97.0
P н.мм = 379.0
P вн.мм= 175.5
Гр. сл. = VI
Точн. = П



ПЗ-141

F см² = 2.700
Q кг. = 0.732
D оп.мм= 57.0
P н.мм = 219.0
P вн.мм= 134.7
Гр. сл. = IV
Точн. = П



ПЗ-146

F см² = 3.563
Q кг. = 0.966
D оп.мм= 56.9
P н.мм = 247.4
P вн.мм= 125.1
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-142

F см² = 1.576
Q кг. = 0.427
D оп.мм= 30.0
P н.мм = 146.6
P вн.мм= 36.0
Гр. сл. =Особ.
Точн. = П



ПЗ-147

F см² = 4.068
Q кг. = 1.102
D оп.мм= 37.0
P н.мм = 95.4
P вн.мм= 34.0
Гр. сл. = III
Точн. = П



ПЗ-143

F см² = 2.164
Q кг. = 0.586
D оп.мм= 45.0
P н.мм = 182.0
P вн.мм= 68.0
Гр. сл. =Особ.
Точн. = П



ПЗ-148

F см² = 1.965
Q кг. = 0.533
D оп.мм= 38.5
P н.мм = 146.4
P вн.мм= 40.0
Гр. сл. = VI
Точн. = П



ПЗ-144

F см² = 2.755
Q кг. = 0.747
D оп.мм= 28.1
P н.мм = 216.4
P вн.мм= 142.2
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-149

F см² = 3.799
Q кг. = 1.030
D оп.мм= 72.0
P н.мм = 282.7
P вн.мм= 104.0
Гр. сл. =Особ.
Точн. = П



ПЗ-145

F см² = 5.088
Q кг. = 1.379
D оп.мм= 90.1
P н.мм = 360.3
P вн.мм= 180.1
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-150

F см² = 1.055
Q кг. = 0.286
D оп.мм= 25.9
P н.мм = 95.0
P вн.мм= 45.8
Гр. сл. = IV
Точн. = П



ПЗ-151

F см² = 2.401
Q кг. = 0.651
D оп.мм= 50.0
P н.мм = 196.7
P вн.мм= 93.2
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-156

F см² = 2.860
Q кг. = 0.775
D оп.мм= 77.5
P н.мм = 231.0
P вн.мм= 89.8
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-152

F см² = 3.158
Q кг. = 0.856
D оп.мм= 90.1
P н.мм = 290.3
P вн.мм= 79.1
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-157

F см² = 2.110
Q кг. = 0.572
D оп.мм= 42.0
P н.мм = 179.3
P вн.мм= 87.3
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-153

F см² = 6.698
Q кг. = 1.815
D оп.мм= 105.2
P н.мм = 430.3
P вн.мм= 249.1
Гр. сл. = VI
Точн. = П



ПЗ-158

F см² = 2.471
Q кг. = 0.670
D оп.мм= 43.1
P н.мм = 273.4
P вн.мм= 69.8
Гр. сл. =Особ.
Точн. = П



ПЗ-154

F см² = 2.603
Q кг. = 0.705
D оп.мм= 54.9
P н.мм = 204.9
P вн.мм= 105.4
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-159

F см² = 1.541
Q кг. = 0.418
D оп.мм= 35.0
P н.мм = 178.4
P вн.мм= 75.5
Гр. сл. =Особ.
Точн. = П



ПЗ-155

F см² = 2.802
Q кг. = 0.759
D оп.мм= 68.8
P н.мм = 213.8
P вн.мм= 101.1
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-160

F см² = 2.010
Q кг. = 0.545
D оп.мм= 48.0
P н.мм = 163.7
P вн.мм= 178.5
Гр. сл. =Особ.
Точн. = П



ПЗ-161

F см² = 1.543
Q кг. = 0.418
D оп.мм= 41.0
P н.мм = 149.4
P вн.мм= 87.2
Гр. сл. = VI
Точн. = П



ПЗ-166

F см² = 1.589
Q кг. = 0.431
D оп.мм= 34.4
P н.мм = 138.0
P вн.мм= 61.0
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-162

F см² = 2.106
Q кг. = 0.571
D оп.мм= 44.0
P н.мм = 197.0
P вн.мм= 68.0
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-167

F см² = 1.988
Q кг. = 0.539
D оп.мм= 41.0
P н.мм = 180.0
P вн.мм= 68.0
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-163

F см² = 1.572
Q кг. = 0.426
D оп.мм= 35.0
P н.мм = 144.0
P вн.мм= 59.0
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-164

F см² = 2.343
Q кг. = 0.635
D оп.мм= 52.6
P н.мм = 189.0
P вн.мм= 106.0
Гр. сл. = V
Точн. = П



ПЗ-165

F см² = 2.151
Q кг. = 0.583
D оп.мм= 50.7
P н.мм = 180.0
P вн.мм= 95.0
Гр. сл. = V
Точн. = П